

석면·해체 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) : 신일중학교			사업자등록번호 : 128-83-02895			
	주소 : 경기 고양시 일산서구 고봉로 177			전화 : 031-912-4052			
석면 해체·제거 사업장	건물명 : 신일중학교			위치 : 경기 고양시 일산서구 고봉로 177			
	연면적(m ²) : 9,805.87 m ²			작업기간 : 2023.12.28 ~ 2023.01.20			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 천장재(텍스), 벽재(밤라이트) [총 4,595.37 m ²] (필요 시 별지 첨부)						
측정기관	상호(대표) : (주)문화환경건설연구소 대표 김민교			사업자등록번호 : 128-81-11352			
	주소 : 경기도 고양시 덕양구 원당로 33번길 57						
	측정자 : 표시환외			분석자 : 김기백외			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	"별지 첨부"						
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
	"별지 첨부"						
	측정 시작 시간 :			측정 종료 시간 :			
「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 38조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.							
제출인 :				신일중학교		2023년 01월 일 (서명/인)	
특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장				귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체제거작업 신고서 사본						수수료없음

